

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик-

начальник управления

П.А. Быстрых

АКТ

Технического состояния на станок, автомат токарно-револьверный модели 1Д118

Комиссия в составе:

Начальника цеха 458	Дегтярева А.А.
Начальника цеха 112	Кабалин К.В.
Начальника участка	Хасанов М.А
Ведущего инженера отд. 457	Платунова В.В.

Произвела осмотр технического состояния станка, автомат токарно-револьверный модели 1Д118 инв.№ 050132 цеха №112:


При осмотре оборудования выявлены следующие отклонения:

Механическая часть:

Износ дисковых кулачков револьверного и поперечных суппортов – 40%, муфт кулачковых – 50%, зазоры межзубные 0,8 мм, износ муфты шестерни Z=44, червяка правого двухзаходного – 40%, возможны скрытые отклонения, не выявленные при осмотре

Заключение: Оборудование не соответствует нормам точности выпускаемых деталей, физически и морально устарело. Капитальный ремонт нецелесообразен ввиду отсутствия оригинальных комплектующих. Требуется списать и заменить новым. Оборудование частично разукomплектовано.

Подписи:

Начальник цеха 458		Дегтярев А.А.
Начальника цеха 112		Кабалин К.В.
Начальника участка		Хасанов М.А
Ведущего инженера отд. 457		Платунов В.В.