

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный механик-**

**начальник управления**

**П.А. Быстрых**

**АКТ**

Технического состояния на станок, автомат токарно-револьверный модели СТР-18

Комиссия в составе:

Начальника цеха 458

Дегтярева А.А.

Начальника цеха 112

Кабалин К.В.

Начальника участка

Хасанов М.А

Ведущего инженера отд. 457

Платунова В.В.

Произвела осмотр технического состояния станка, автомат токарно-револьверный модели СТР-18 инв.№ 050218 цеха №112:

При осмотре оборудования выявлены следующие отклонения:

Механическая часть:

Износ направляющих 45 %, на продольном суппорте имеется повреждение корпуса, износ кулачков, копиров, роликов, износ посадочных мест подшипников, возможны скрытые отклонения, не выявленные при осмотре

Электрическая часть:

Износ коммутационной эл. аппаратуры 40%, на проводах высохла и трескается изоляция. Износ посадочных мест эл. двигателей.

Заключение: Оборудование снято с производства, физически и морально устарело.

Капитальный ремонт нецелесообразен ввиду отсутствия оригинальных комплектующих.

Требуется списать и заменить новым. Частично разукomплектован.

Подписи:

Начальник цеха 458

Дегтярев А.А.

Начальника цеха 112

Кабалин К.В.

Начальника участка

Хасанов М.А

Ведущего инженера отд. 457

Платунов В.В.